



Etiquetas Brasil: identidade para sua
marca no mercado de etiquetas

Guia de Etiquetagem
para etiquetas de confecção




NORMAS: ETIQUETAS DE CONFECÇÃO

Resumo da resolução nº2 de 06/05/2008 e ABN ISO 3758 (Simbologia)



Cabe ressaltar preliminarmente que as regras detalhadas nesta cartilha destina-se aos vendedores, compradores e principalmente consumidores que utilizam em seus produtos etiquetas para confecção, ou seja, etiquetas estampadas e bordadas.

Exemplos de modelos para confecção:



NORMAS: ETIQUETAS DE CONFECÇÃO

Resumo da resolução nº2 de 06/05/2008
e ABN ISO 3758 (Simbologia)

1) CARACTERES TIPOGRÁFICOS

- destacado
- legibilidade (parar permitir a fácil leitura)
- visibilidade
- altura mínima de 2 mm

2) IDIOMA A SER USADO

- o idioma a ser utilizado deverá ser a que do país de origem, **sem prejuízo da utilização de outros idiomas**

PRODUZIDO NO BRASIL
MADE IN BRAZIL ✓

MADE IN ITALY ✗



3) INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS

- a) Nome, Razão Social ou Marca Registrada
- b) Identificação fiscal do fabricante nacional, importador ou licenciado
- c) País de origem
- d) Composição em ordem decrescente
- e) Simbologia para tratamento do produto

a) Nome, Razão Social ou Marca Registrada

- do fabricante nacional; ou
- do importador; ou
- de quem possua a licença da marca

FÁBRICAS SÃO ROQUE ✓

NIKE SPORT ✓

b) Identificação fiscal

- do fabricante nacional; ou
- do importador; ou
- de quem possua a licença da marca

CNPJ 01.333.333/0000-00 ✓

01.333.333/0000-00 ✓

c) País de origem

NÃO É PERMITIDO

- Nome de Blocos econômicos;

MERCOSUL ✗

- Abreviações;

IND . BRAS. ✗

- Uso de Bandeiras



d) Composição em ordem decrescente

- Nome das das Fibras com suas respectivas porcentagens

60% ALGODÃO
35% POLIESTER
5% ELASTANO ✓



Observação: Toda vez que a participação de uma fibra têxtil ou filamento têxtil, ou cada uma das fibras têxteis ou dos filamentos têxteis de um conjunto for inferior a 10% da composição do produto, tal fibra têxtil ou filamento têxtil, bem como seu conjunto, **poderão** ser denominados conforme o caso, com a expressão “OUTRA FIBRA” ou “OUTRAS FIBRAS”.

60% ALGODÃO
35% POLIESTER
5% OUTRAS FIBRAS ✓

60% ALGODÃO
35% POLIESTER
5% ELASTANO ✓

e) Simbologia para tratamento do produto

Os símbolos relativos aos tratamentos de cuidados para a conservação deverão estar inscritos num quadrado imaginário de, no mínimo, **16mm² de área** e ser de igual destaque, facilmente legíveis e claramente visíveis.



Obs: Poderá utilizar textos no lugar dos símbolos, porém os textos devem ser idênticos ao disposto na ISO 3758:2005.

f) Indicação de Tamanho

PP ✓	PP ✓	36 ✓
P ✓	P ✓	38 ✓
M ✓	M ✓	40 ✓
G ✓	G ✓	42 ✓
GG ✓	GG ✓	44 ✓
EG ✓	EG ✓	46 ✓
TAMANHO ÚNICO ✓	VESTE 36-38 ✗	
U ✗		

OBS: É permitida apenas uma indicação de tamanho



Caso as presentes normas não sejam observadas o infrator poderá ser multado.

Símbolos de Cuidado de Conservação

Produto Têxtil
















Símbolos de Cuidado de Conservação

Norma NBR ISO nº 3758:2005

Tabela 1 - Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis na lavagem

A tina simboliza o tratamento doméstico de lavagem pelo processo manual ou mecânico.

Ela é usada para transmitir informações referentes à temperatura máxima de lavagem, bem como os demais processos de lavagem, como mostrado na tabela abaixo:

Símbolo	Processo de Lavagem	Símbolo	Processo de Lavagem
	- temperatura máxima de lavagem 95°C - processo normal		- temperatura máxima de lavagem 40°C - processo normal
	- temperatura máxima de lavagem 95°C - processo suave		- temperatura máxima de lavagem 40°C - processo suave
	- temperatura máxima de lavagem 70°C - processo normal		- temperatura máxima de lavagem 40°C - processo muito suave
	- temperatura máxima de lavagem 60°C - processo normal		- temperatura máxima de lavagem 30°C - processo normal
	- temperatura máxima de lavagem 60°C - processo suave		- temperatura máxima de lavagem 30°C - processo suave
	- temperatura máxima de lavagem 50°C - processo normal		- temperatura máxima de lavagem 30°C - processo muito suave
	- temperatura máxima de lavagem 50°C - processo suave		- não lavar
	- lavagem a mão - temperatura máxima 40°C		


Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis, referentes ao alvejamento

O triângulo simboliza o processo de alvejamento, como mostrado abaixo:

Símbolo	Processo de alvejamento	Símbolo	Processo de alvejamento
	- é permitido qualquer agente de alvejamento oxidante		- permitido alvejamento somente com oxigênio/não usar alvejante clorado
	- não alvejar/não branquear		

Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis, referentes à secagem em tambor

O círculo em um quadrado representa o tambor de secagem utilizado depois da lavagem. A temperatura máxima é indicada por um ou dois pontos colocados dentro do símbolo, como mostra a tabela abaixo:

Símbolo	Processo de secagem em tambor	Símbolo	Processo de secagem em tambor
	- secagem em tambor - temperatura normal		- não secar em tambor
	- a secagem em tambor é possível - secagem a baixa temperatura		

Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis,

Fonte: www.ipem.sp.gov.br

Atenção

Se confirmada a infração a multa pode variar de R\$100,00 à R\$ 50 mil.



SOLUÇÕES DE
CONFIABILIDADE