

Tabela 1 – Símbolos de Processo de Lavagem

Símbolos	Processo de Lavagem
	- Temperatura máxima de lavagem 95 °C - Processo normal
	- Temperatura máxima de lavagem 95 °C - Processo suave
	- Temperatura máxima de lavagem 70 °C - Processo normal
	- Temperatura máxima de lavagem 60 °C - Processo normal
	- Temperatura máxima de lavagem 60 °C - Processo suave
	- Temperatura máxima de lavagem 50 °C - Processo normal
	- Temperatura máxima de lavagem 50 °C - Processo suave
	- Temperatura máxima de lavagem 40 °C - Processo normal
	- Temperatura máxima de lavagem 40 °C - Processo suave
	- Temperatura máxima de lavagem 40 °C - Processo muito suave
	- Temperatura máxima de lavagem 30 °C - Processo normal
	- Temperatura máxima de lavagem 30 °C - Processo suave
	- Temperatura máxima de lavagem 30 °C - Processo muito suave
	- Lavagem a mão - Temperatura máxima 40 °C
	- Não lavar

Tabela 2 – Símbolos de Alveamento

Símbolos	Processo de Alveamento
	- Qualquer alvejante é permitido
	- Permitido alveamento com oxigênio/não usar alvejante clorado
	- Não alvejar/Não branquear

Tabela 3 – Símbolos para Secagem em Tambor

Símbolos	Processo de Secagem em Tambor
	- Secagem em tambor - Temperatura normal
	- A secagem em tambor é possível - Secagem a baixa temperatura
	- Não secar em tambor

Tabela 4 – Símbolos para Passadoria

Símbolos	Processo de Secagem em Tambor
	Temperatura máxima na base do ferro de passar 200°C
	Temperatura máxima de base de ferro 150°C
	Temperatura máxima da base de ferro 110°C Vapor pode causar danos irreversíveis
	Não passar

Tabela 5– Símbolos para Cuidados Têxteis Profissionais (LIMPEZA A SECO)

Símbolos	Processo de Secagem em Tambor
	-Limpeza a seco profissional com tetracloroetileno e todos os solventes listados para o símbolo F -Processo normal
	-Limpeza a seco profissional com tetracloroetileno e todos os solventes listados para o símbolo F -Processo Suave
	-Limpeza a seco profissional de processo normal com hidrocarboneto (temperatura de destilação entre 150 °C e 210 °C, ponto de flash entre 38 °C e 70 °C) - Processo Normal
	-Limpeza a seco profissional de processo suave com hidrocarboneto (temperatura de destilação entre 150 °C e 210 °C, ponto de flash entre 38 °C e 70 °C) - Processo -suave
	- Não limpar a seco
	- Limpeza a úmido profissional - Processo Normal
	- Limpeza a úmido profissional - Processo suave
	- Limpeza a úmido profissional - Processo muito suave